



MDG3000 / CO₂ Mise en service

1 / Mise sous tension de la machine . Environ **10mn** de chauffe . Bouton « ready » vert .

2 / Ouvrir le robinet de la bouteille puis presser le bouton « **smoke** »

3 / Régler le débit du CO₂ . Plus on sert , plus le débit est dense .
En aucun cas ne dépasser le cap des **4 bars** sur le manomètre.
Brouillard = Desserrer le robinet jusqu'à obtenir un filet de fumée .

4 / Eviter de laisser la machine sous tension en cas de non utilisation .

5 / Avant l'arrêt définitif de la machine , presser « smoke » afin d'arrêter l'émission de fumée et purger la machine automatiquement
(environ 15 secondes) .

6 / Fermer le robinet de la bouteille .

Niveau d'huile MDG à vérifier . Consommation minimum .

Autonomie minimum avec la bonbonne 1.5Kg / CO₂ = 1 Heure en débit maximum

.

Taux d'enfumage en salle :