

Agence Rennes

Avenue de la Croix Verte

CS15325

35653 LE RHEU CEDEX

SPECTACULAIRES

COSSINADE BP 57

35310

ST THURIAL

**COMPTE RENDU PROVISOIRE *
LEVAGE -MACHINE**

* Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif

- Le rapport définitif comprend l'ensemble des résultats et référentiels inhérents à notre système qualité.
- La vérification est réalisée conformément aux dispositions contractuelles.
- Le chef d'établissement doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.


Intervenant :

M BORDAIS BENOIT

Remis à Mr TAZARTEZ le : 19/04/2017

Signature :

Visa Pour reçu :



EQUIPEMENTS VERIFIES

Designés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification
-------------	-----------	---------	-------------------

Chariot élévateur à conducteur porté	LINDE	-	G1X337S00032
---------------------------------------------	-------	---	--------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance existe.

Capacité max. d'utilisation (kg): 3160 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 3000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0322PJ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

-

Chariot élévateur à conducteur porté	FENWICK	-	322G07065915
---------------------------------------------	---------	---	--------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1289 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0329PJ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0333PJ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

MOUVEMENT DE LEVAGE - Mécanismes - Anomalie : Réviser les mécanismes, bruit anormal.

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION - Suspente (câble ou chaîne) - Anomalie : Raccourcir la chaîne à 1m du point fixe (extrémité), (marquage sur deux maillons coté extérieur)

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0337PJ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0356PJ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Chariot de manutention (conducteur accompagnant)	FENWICK	-	364B01203312
---------------------------------------------------------	---------	---	--------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Mât - tablier - liaisons - Anomalie : Compléter la protection sur le mat qui n'empêche pas l'accès au tablier par le conducteur.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Identification des organes de service - Identification incorrecte ou incomplète - Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0431NQ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements,canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre un capot de protection sur la prise de raccordement de la commande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0436NQ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements,canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du capot de protection de la prise de commande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0447NQ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements,canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du capot de protection de la prise de la télécommande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0448NQ
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remplacer le ressort cassé du couvercle de la prise.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	0459MQ
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	1215RB
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	1389PF
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	1528PH
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance : Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	1947MX
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4710RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4717RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4718RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

-

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4719RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

MOUVEMENT DE LEVAGE - Limitation de course bas - Anomalie : Remplacer la vis tordue de la butée à l'extrémité de la chaîne.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4720RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4722RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	4723RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	5361RN
-----------------------	--------------------	----------	---------------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements,canalisations, enroueur - Anomalie : Refaire l'entrée de câble dans le corps du palan.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	5362RN
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	5409RN
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	5412RN
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défautuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	7419MU
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défautuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION - Poulies - Axes -Tambour - Noix - Anomalie : Remplacer la noix de guidage chaine, qui est détériorée.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	7440MU
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements,canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre l'obturateur carré à proximité de la noix de guidage chaîne.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	7452MU
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	7453MU
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	-	9107MV
-----------------------	-------------	---	--------

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004. Modifications apportées à notre connaissance :Aucune. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés. Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défaut.

Elévateur manuel	<u>Non Vérifié</u>	ELEVATEUR MANUEL
-------------------------	--------------------	------------------

PALAN A BRAS	PALAN A BRAS
---------------------	--------------

Désignation : **Palan à bras**

H05T018

Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500
Désignation : Palan à bras	H05T016
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500
Désignation : Palan à bras	H05T020
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500
Désignation : Palan à bras	34774149216
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500